



## Etau angulaire à 3 axes

Réf. WAC35-SW

Tiens une pièce de travail à 3 axes en position avant le soudage.

Equipe de vis à action rapide et le bras pivotant.

Maintiens les parties en position pendant de refroidissement pour minimiser la distorsion due à la contraction.

- Deux vis à action rapides.
- Pivoter le bras de 3ème axe pour un enlèvement rapide et facile.

A-30(mm) B-11.1(mm) C-95(mm) D-122(mm) E-62(mm) F-35(mm)



Poids unitaire indicatif : 11